

**АКТ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ**  
(акт обследования)

Наименование объекта: ГБДОУ детский сад №132 Выборгского района Санкт-Петербурга

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов д. 1 корп. 2 литера А

**Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)**

При осмотре ИТП обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:


№ п/п	Наименование оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Потребность в ремонте, замене, текущем ремонте, обслуживании	Наименование нового оборудования, предлагаемого к установке
1.	Редуктор давления Ду40	Истек срок эксплуатации, внутренняя поверхность покрыта не удаляемыми отложениями, течь по корпусу, регулировка невозможна	Замена на новый редуктор давления	Редуктор давления DN40 PN25 Europress с отверстием под аксиальный манометр 1/4", ИТАР

Состояние объекта на момент проверки: неудовлетворительное, оборудование ремонту не подлежит.

РЕШЕНИЕ: произвести замену вышедшего из строя оборудования.

Обследование произвели:

слесарь КИПиА Р.А. Богданов  
(Фамилия, И.О., должность)

  
(подпись)

«29» апреля 2026г.

