

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»)

4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14 к.19  
Тел: 901-83-15(16); факс 901-83-17

« март » 2026г.

ТБОУ коммунальное ТБЧ  
ул. Таванская, 54Б  
п. Ожешиния, 35А

УВЕДОМЛЕНИЕ

При проверке параметров терморегуляторов на узлах горячего водоснабжения зафиксировано нарушение требований по показателю «температура».

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, СП 347.1325800.2017, СанПин температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже +60<sup>0</sup>С и не выше +75<sup>0</sup>С.

Присоединение к трубопроводам ИТП установок горячего водоснабжения с неисправным регулятором температуры воды не допускается.

Требуется выполнить профилактический ремонт или замену терморегуляторов на узлах горячего водоснабжения и настройку их на температуру 60-75<sup>0</sup>С в рамках выполнения мероприятий для подготовки к отопительному сезону 2026/2027.

/ Начальник 4-го района



Л.В. Сылко

Уведомление вручил Т.Васиц

Заслуженная Т.В.

Уведомление получил 03.04.2026г.

/