



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Яковлев Д.А. _____ г.

Акт

технического состояния

г. С-Петербург

10.04.2026г.

Настоящий акт составлен в том, что представителями ООО «Служба Эксплуатации СПб» в лице гл. инженера Пархоменко И.А., слесаря-сантехника Золотухина Ю.Д. и представителем ГБОУ гимназия №642 в лице зам. директора по АХР Корьковой Т.В. была произведена проверка технического состояния труб чугунных д.100мм. системы водоотведения и канализации, проходящих по помещениям бывшей столовой в цокольном этаже и спортивного зала на первом этаже ГБОУ гимназия №642 по адресу: В.О. ул. Опочинина д.35.

В результате проверки выявлено, что лежак системы водоотведения и канализации, проходящий под напольной керамической плиткой в санитарно-технических помещениях бывшей столовой находится в аварийном состоянии, имеет сквозные коррозионные повреждения и частичные разрушения труб в местах раструбных соединений, в связи с чем происходит поступление сточных вод в помещения цокольного этажа.

Также выявлено, что имеются повреждения в местах ранее установленных креплений, в связи с чем происходит провисания и разрушение труб систем канализации и водоотведения в подвальном помещении.

Для устранения причин поступление сточных вод в помещения цокольного этажа требуется замена поврежденных канализационных чугунных труб на трубы ПВХ д.110мм. общей длиной около 20 метров, устройство дополнительных креплений. Для производства работ требуется вскрытие напольной керамической плиткой около 10 м² с последующим восстановлением.

Гл. инженер ООО «Служба Эксплуатации СПб»

Пархоменко И.А.

Зам. директора по АХР ГБОУ №642

Корькова Т.В.